

浮気本郷河川氾濫状況
2021年8月14日
大雨洪水警報発令中午前9時頃
撮影者 k-sn



⑭ 西村宅前外川河川氾濫



⑯



⑰



⑱



本郷 東出

⑲



⑳ 橋の側面に当たってあふれている



あふれた水が隙間から本郷内へ浸入



⑬ 外川（奥）があふれて里中へ侵入



⑮



⑪



⑫



①

道路冠水



②



③



④



⑤

セキあり
水没している



⑥

1段分は超していない



⑨

尾村宅侵入橋



⑩

尾村宅ガレージへの進入橋



⑦

道路・水面差
約5cm



道路冠水

㉑



㉔

外川から里中川へ侵入